Приложение 2 к правилам осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утв. Приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 912

УТВЕРЖДАЮ:

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области
_____ В.И. Жипа

Акт
обследования аварийных деревьев № 4
лесных насаждений ООПТ регионального значения - памятник природы «Дача «Бугры»

Место проведения: ООПТ регионального значения - памятник природы «Дача «Бугры» (Калужская область, г. Обнинск)

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
-	-	-	-

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначенных в рубку

№ деревьев	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны. Характеризующие аварийные деревья	Срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	55.085691 36.608698	Б	24	36	1,10	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Бурелом прошлых лет. Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Слом ствола в области кроны прошлых лет (216).	В течение года
2	55.085950 36.609583	Б	22	28	0,62	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола в области кроны прошлых лет (216). Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355).	В течение года
3	55.085893 36.609393	Б	23	32	0,84	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола в области кроны прошлых лет (216). Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355).	В течение года
4	55.0899 36.6096	Б	23	32	0,84	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухостой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355).	В течение года
5	55.0852 36.6119	Б	25	40	1,41	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года
6	55.08987 36.609553	Б	22	28	0,62	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355).	В течение года
7	55.0731 36.6197	Ос	27	40	1,60	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (4 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
8	55.0837 36.6142	Б	25	40	1,41	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (14 м.). Дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега (141). Воздействия тяжести снега, повлекшие сильнь й изгиб или слом стволов деревьев в прошлые годы (823).	В течение года
9	55.083611 36.608701	Б	25	40	1,41	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
10	55.082075 36.609106	Е	32	60	4,22	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614).	В течение года

11	55.0818 36.6140	Ос	22	20	0,31	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (6 м.). Старый сухостой. Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года
12	55.081193 36.608746	Ос	27	40	1,60	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (20 м.). Старый сухостой. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года
13	55.081371 36.60895	Е	25	28	0,74	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухостой. Повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (343). Отработано >3/4 окр. ств. под кроной (614).	В течение года
14	55.081389 36.608925	Ос	27	36	1,29	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (822).	В течение года
15	55.0807 36.6139	Ос	26	32	0,98	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (6 м.). Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года
16	55.0802 36.6141	Ос	22	20	0,31	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухостой. Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
17	55.081226 36.608931	Ос	27	36	1,29	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (. м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
18	55.080671 36.608933	Ос	26	32	0,98	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года
19	55.0785 36.6128	С	23	52	2,38	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (1 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
20	55.080418 36.608476	Б	22	28	0,62	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик настоящий (355).	В течение года
21	55.0784 36.6112	Ос	26	32	0,98	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (3 м.). Старый сухостой. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года
22	55.0786 36.6112	Ос	29	48	2,47	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (15 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
23	55.079923 36.608215	Ос	26	32	0,98	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Старый сухостой. Наличие плодовых тел на стволе (801). Трутовик ложный осиновый (358).	В течение года
24	55.079198 36.607656	Ос	24	28	0,69	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (4 м.). Бурелом прошлых лет. Слом ствола под кроной прошлых лет (218). Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
25	55.079111 36.607343	Ос	24	28	0,69	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года

26	55.0781 36.6085	Ос	27	36	1,29	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (10 м.). Зависшие деревья (137). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинение ущерба имуществу (144). Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (821).	В течение года
27	55.0781 36.6081	Ос	27	36	1,29	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (5 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
28	55.0806 36.6088	Ос	26	32	0,98	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухостой. Бурелом прошлых лет. Слом ствола в области кроны прошлых лет (216).	В течение года
29	55.0809 36.6089	Ос	27	36	1,29	Дерево расположено в непосредственной близости от пешеходной дорожки (2 м.). Старый сухостой. Наличие гнили (832). Гнили стволовые (350).	В течение года
Итого					35,23		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела ПРТ Чечеткин Е.А.

Дата составления документа: 07.02.2022 года, телефон 8(920) 884-18-14.

Заключение: С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, требуется уборка аварийных деревьев, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожара (фото прилагаются).

Номер дерева __1__

Номер дерева __2__



Номер дерева __3__



Номер дерева __4__



Номер дерева __5__

Номер дерева __6__

Номер дерева __7__

Номер дерева __8__

Номер дерева __9__



Номер дерева __10__



Номер дерева __11__

Номер дерева __12__



Номер дерева __13__

Номер дерева __14__

Номер дерева __15__

Номер дерева __16__



Номер дерева __17__



Номер дерева __18__



Номер дерева __19__

Номер дерева __20__

Номер дерева __21__

Номер дерева __22__



Номер дерева __23__

Номер дерева __24__

Номер дерева __25__

Номер дерева __26__





Номер дерева __27__



Номер дерева __28__

Номер дерева __29__